


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和4年度 |
|------|-------|

|         |      |             |     |     |     |          |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-071K2228 | 箇所名 | 長岡2 | 所在地 | 香取市長岡、仁良 |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|----------|

[illegible]