


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-071K2235	箇所名	西田部6	所在地	香取市西田部
---------	------	-------------	-----	------	-----	--------



## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-071K2235	箇所名	西田部6	所在地	香取市西田部
---------	------	-------------	-----	------	-----	--------

危害のおそれのある土地の座標

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-22264.75	60886.15			
Y-2	-22280.28	60875.58			
Y-3	-22298.65	60861.88			
Y-4	-22322.96	60857.58			
Y-5	-22342.33	60852.50			
Y-6	-22360.84	60857.91			
Y-7	-22376.98	60862.71			
Y-8	-22398.01	60872.43			
Y-9	-22393.66	60880.85			
Y-10	-22393.42	60881.31			
Y-11	-22391.13	60885.75			
Y-12	-22386.78	60894.18			
Y-13	-22386.54	60894.64			
Y-14	-22374.60	60893.82			
Y-15	-22362.35	60896.02			
Y-16	-22342.55	60897.38			
Y-17	-22327.42	60895.27			
Y-18	-22314.14	60891.03			
Y-19	-22295.70	60903.25			
Y-20	-22284.40	60911.59			
Y-21	-22282.13	60909.54			
Y-22	-22277.99	60903.97			
Y-23	-22273.22	60897.55			
Y-24	-22271.12	60894.73			

著しい危害のおそれのある土地の座標

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)