


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

| | |
|------|------|
| 調査年度 | 2024 |
|------|------|

| | | | | | | |
|---------|------|-------------|-----|----|-----|------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-071K2308 | 箇所名 | 沢7 | 所在地 | 香取市沢 |
|---------|------|-------------|-----|----|-----|------|



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

| | |
|------|------|
| 調査年度 | 2024 |
|------|------|

| | | | | | | |
|---------|------|-------------|-----|----|-----|------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-071K2308 | 箇所名 | 沢7 | 所在地 | 香取市沢 |
|---------|------|-------------|-----|----|-----|------|

危害のおそれのある土地の座標

[illegible]

著しい危害のおそれのある土地の座標

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)