


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-071K2341-1	箇所名	長山1	所在地	香取市長山
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-------

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-071K2341-3	箇所名	長山1	所在地	香取市長山
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-------



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-071K2341-3	箇所名	長山1	所在地	香取市長山
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-------

平面直角座標系：第Ⅷ系（測地成果2011）

千葉県