


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024



# 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

急傾斜地の位置 箇所番号 II-071K2451 箇所名 野田2 所在地 香取市野田、小見川、虫幡

#### 危害のおそれのある土地の座標

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-15840.55	68016.58			
Y-2	-15854.86	68033.05			
Y-3	-15871.13	68059.73			
Y-4	-15891.37	68092.70			
Y-5	-15890.66	68114.86			
Y-6	-15867.48	68123.87			
Y-7	-15860.44	68141.57			
Y-8	-15860.29	68158.37			
Y-9	-15853.61	68157.59			
Y-10	-15837.41	68155.68			
Y-11	-15823.87	68154.09			
Y-12	-15821.71	68152.92			
Y-13	-15816.46	68150.07			
Y-14	-15812.92	68148.15			
Y-15	-15815.82	68133.84			
Y-16	-15821.71	68110.86			
Y-17	-15808.93	68093.43			
Y-18	-15809.89	68085.08			
Y-19	-15809.47	68081.15			
Y-20	-15804.73	68071.34			
Y-21	-15792.97	68056.43			
Y-22	-15798.11	68052.12			
Y-23	-15800.63	68050.01			
Y-24	-15818.10	68035.38			
Y-25	-15818.96	68034.66			

#### 著しい危害のおそれのある土地の座標

平面直角座標系：第Ⅸ系（測地成果2011）