


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 II-071K2453 箇所名 小見川2 所在地 香取市小見川、分郷



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-071K2453	箇所名	小見川2	所在地	香取市小見川、分郷
---------	------	-------------	-----	------	-----	-----------

危害のおそれのある土地の座標

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-15293.64	68131.23			
Y-2	-15310.64	68124.55			
Y-3	-15322.80	68110.63			
Y-4	-15330.30	68104.32			
Y-5	-15336.90	68097.41			
Y-6	-15352.97	68085.94			
Y-7	-15368.52	68071.95			
Y-8	-15402.64	68068.04			
Y-9	-15408.88	68080.62			
Y-10	-15404.43	68087.36			
Y-11	-15403.37	68088.96			
Y-12	-15401.60	68091.63			
Y-13	-15398.49	68096.35			
Y-14	-15396.09	68099.98			
Y-15	-15391.01	68099.57			
Y-16	-15377.27	68111.68			
Y-17	-15364.44	68125.97			
Y-18	-15358.80	68131.74			
Y-19	-15351.43	68138.83			
Y-20	-15337.01	68152.52			
Y-21	-15324.27	68165.66			
Y-22	-15319.68	68160.51			
Y-23	-15317.62	68158.19			
Y-24	-15306.94	68146.18			
Y-25	-15305.19	68144.21			

著しい危害のおそれのある土地の座標

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅲ系(測地成果2011)