


急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図

調査年度


平成25年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-0726_a	箇所名	外部田2	所在地	千葉県市原市外部田
---------	------	-----------	-----	------	-----	-----------



基準点2

基準点1



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図

調査年度

平成25年度


急傾斜地の位置	箇所番号	II-0726_b	箇所名	外部田2	所在地	千葉県市原市外部田
---------	------	-----------	-----	------	-----	-----------

N



基準点1

基準点2



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

急傾斜地の位置 箇所番号 II-0726-a 箇所名 外部田2 所在地 千葉県市原市外部田

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧