

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図①

調査年度

令和4年度

急傾斜地の位置

箇所番号



II-072K2024

箇所名

神崎本宿8

所在地

香取郡神崎町神崎本宿、神崎神宿




凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
●	著しい危害のおそれのある土地等の端点
	危害のおそれのある土地の区域
	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y1	危害のおそれのある土地 地点記号
R1	著しい危害のおそれのある土地 地点記号
▲	急傾斜地下端点
■	急傾斜地上端点

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図②

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-072K2024	箇所名	神崎本宿8	所在地	香取郡神崎町神崎本宿、神崎神宿
---------	------	-------------	-----	-------	-----	-----------------



- 凡 例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 著しい危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
 - R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
 - ▲ 急傾斜地下端点
 - 急傾斜地上端点

