

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和4年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-072K2025

箇所名

立野3

所在地

香取郡神崎町立野



- 凡 例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 著しい危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y1** 危害のおそれのある土地 地点記号
 - R1** 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
 - ▲ 急傾斜地下端点
 - 急傾斜地上端点

