



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-081K2025-1	箇所名	上永井4	所在地	旭市上永井
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------




急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-081K2025-2	箇所名	上永井4	所在地	旭市上永井
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図					調査年度	2024
急傾斜地の位置	箇所番号	II-081K2025-3	箇所名	上永井4	所在地	旭市上永井



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

II-081K2025-3

箇所名

上永井4

所在地

旭市上永井

[illegible]