

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号



Ⅱ-082K2085-1

箇所名

内山15

所在地

匝瑳市内山



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

|       |      |
|-------|------|
| 調査年度  | 2024 |
| 匝瑳市内山 |      |


[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

|         |      |              |     |      |     |       |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-082K2085-2 | 箇所名 | 内山15 | 所在地 | 匝瑳市内山 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------|



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

|       |      |
|-------|------|
| 調査年度  | 2024 |
| 匝瑳市内山 |      |

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号



Ⅱ-082K2085-3

箇所名

内山15

所在地

匝瑳市内山



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

|       |      |
|-------|------|
| 調査年度  | 2024 |
| 匝瑳市内山 |      |

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号



Ⅱ-082K2085-4

箇所名

内山15

所在地

匝瑳市内山



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

|       |      |
|-------|------|
| 調査年度  | 2024 |
| 匝瑳市内山 |      |

[illegible]