


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
匝瑳市大寺	

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-082K2160	箇所名	大寺17	所在地	匝瑳市大寺
---------	------	------------	-----	------	-----	-------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)