

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図

調査年度



平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-0917-a	箇所名	柳川3	所在地	千葉県市原市柳川
---------	------	-----------	-----	-----	-----	----------

N

基準点1

基準点2



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書



様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図

急傾斜地の位置 箇所番号 II-0917-b 箇所名 柳川3 所在地 千葉県市原市柳川

For more information, contact the Office of the Vice President for Research and Economic Development at 319-273-2500 or research@uiowa.edu.

調査年度

平成28年度



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

急傾斜地の位置 箇所番号

II-0917-a

箇所名

柳川/3

所在地

調査年度

平成28年度

危害のおそれのある土地の座標(土砂災害警戒区域)

著しい危害のおそれのある土地の座標(土砂災害特別警戒区域)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

急傾斜地の位置 箱所番号 II-0917-b 箱所名 柳川/3 所在地 千葉県市原市柳川