


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

| | | | | | | |
|---------|------|---------------|-----|------|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-091K2066-1 | 箇所名 | 小浜町5 | 所在地 | 銚子市小浜町 |
|---------|------|---------------|-----|------|-----|--------|

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|-------------------------------|------|------|------|-----------|----------|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | | | |
| Y-1 | -32206.44 | 84628.80 | | | | R-1 | -32194.38 | 84646.70 |
| Y-2 | -32215.65 | 84631.99 | | | | R-2 | -32202.78 | 84651.83 |
| Y-3 | -32226.57 | 84640.56 | | | | R-3 | -32211.76 | 84658.64 |
| Y-4 | -32246.55 | 84665.86 | | | | R-4 | -32224.69 | 84670.95 |
| Y-5 | -32238.75 | 84701.85 | | | | R-5 | -32217.76 | 84692.95 |
| Y-6 | -32229.65 | 84718.31 | | | | R-6 | -32208.34 | 84709.20 |
| Y-7 | -32228.12 | 84718.77 | | | | R-7 | -32206.66 | 84708.39 |
| Y-8 | -32206.66 | 84708.39 | | | | R-8 | -32199.83 | 84705.09 |
| Y-9 | -32199.83 | 84705.09 | | | | R-9 | -32192.37 | 84701.48 |
| Y-10 | -32192.37 | 84701.48 | | | | R-10 | -32186.93 | 84698.90 |
| Y-11 | -32181.21 | 84696.17 | | | | R-11 | -32198.27 | 84684.93 |
| Y-12 | -32180.62 | 84695.89 | | | | R-12 | -32200.65 | 84676.58 |
| Y-13 | -32179.10 | 84695.91 | | | | R-13 | -32197.76 | 84674.90 |
| Y-14 | -32176.98 | 84696.51 | | | | R-14 | -32190.82 | 84669.09 |
| Y-15 | -32173.74 | 84698.69 | | | | R-15 | -32184.27 | 84661.70 |
| Y-16 | -32172.31 | 84699.65 | | | | R-16 | -32189.57 | 84653.85 |
| Y-17 | -32184.33 | 84686.78 | | | | R-17 | -32194.16 | 84647.03 |
| Y-18 | -32185.89 | 84684.76 | | | | | | |
| Y-19 | -32185.63 | 84684.30 | | | | | | |
| Y-20 | -32183.33 | 84682.14 | | | | | | |
| Y-21 | -32183.33 | 84675.35 | | | | | | |
| Y-22 | -32183.21 | 84674.85 | | | | | | |
| Y-23 | -32182.30 | 84670.92 | | | | | | |
| Y-24 | -32181.50 | 84667.70 | | | | | | |
| Y-25 | -32181.55 | 84665.75 | | | | | | |
| Y-26 | -32181.65 | 84665.59 | | | | | | |
| Y-27 | -32189.57 | 84653.85 | | | | | | |
| Y-28 | -32194.16 | 84647.03 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |


平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5－5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 2024

| | | | | | | |
|---------|------|---------------|-----|------|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-091K2066-2 | 箇所名 | 小浜町5 | 所在地 | 銚子市小浜町 |
|---------|------|---------------|-----|------|-----|--------|

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県