


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-091K2081-1	箇所名	親田町3	所在地	銚子市親田町
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------


平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 II-091K2081-2 箇所名 親田町3 所在地 銚子市親田町


平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 II-091K2081-3 箇所名 親田町3 所在地 銚子市親田町

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県