


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 II-091K2087-1 箇所名 正明寺町2 所在地 銚子市正明寺町

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県