

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成29年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-1019

箇所名

逆井1

所在地

柏市逆井



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

平成29年度

急傾斜地の位置

箇所番号

II-1019

箇所名

逆井1

所在地

柏市逆井

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)

著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)

| 地点記号 | X(m)      | Y(m)     | 地点記号 | X(m)      | Y(m)     | 地点記号 | X(m)      | Y(m)     | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
|------|-----------|----------|------|-----------|----------|------|-----------|----------|------|------|------|
| Y-1  | -20021.04 | 13997.36 | Y-31 | -19926.62 | 14017.52 | R-1  | -20012.86 | 13992.68 |      |      |      |
| Y-2  | -20011.52 | 14009.15 | Y-32 | -19931.99 | 14023.36 | R-2  | -20002.75 | 14001.59 |      |      |      |
| Y-3  | -19998.20 | 14023.91 | Y-33 | -19932.58 | 14024.00 | R-3  | -19992.38 | 14016.28 |      |      |      |
| Y-4  | -19976.99 | 14035.94 | Y-34 | -19940.71 | 14032.84 | R-4  | -19973.21 | 14026.74 |      |      |      |
| Y-5  | -19959.62 | 14038.12 |      |           |          | R-5  | -19957.45 | 14028.53 |      |      |      |
| Y-6  | -19957.61 | 14032.17 |      |           |          | R-6  | -19956.01 | 14026.87 |      |      |      |
| Y-7  | -19956.85 | 14029.65 |      |           |          | R-7  | -19954.68 | 14022.47 |      |      |      |
| Y-8  | -19954.68 | 14022.47 |      |           |          | R-8  | -19954.66 | 14022.39 |      |      |      |
| Y-9  | -19953.07 | 14017.16 |      |           |          | R-9  | -19955.78 | 14019.12 |      |      |      |
| Y-10 | -19950.40 | 14008.29 |      |           |          | R-10 | -19969.06 | 14016.64 |      |      |      |
| Y-11 | -19950.18 | 14007.58 |      |           |          | R-11 | -19986.22 | 14008.19 |      |      |      |
| Y-12 | -19957.22 | 14003.98 |      |           |          | R-12 | -19994.95 | 13994.86 |      |      |      |
| Y-13 | -19964.99 | 14001.08 |      |           |          | R-13 | -20003.61 | 13987.39 |      |      |      |
| Y-14 | -19977.47 | 13995.05 |      |           |          | R-14 | -20007.06 | 13989.37 |      |      |      |
| Y-15 | -19982.26 | 13987.60 |      |           |          | R-15 | -19944.69 | 14037.17 |      |      |      |
| Y-16 | -19989.27 | 13979.18 |      |           |          | R-16 | -19937.13 | 14045.83 |      |      |      |
| Y-17 | -19991.40 | 13980.40 |      |           |          | R-17 | -19931.74 | 14052.36 |      |      |      |
| Y-18 | -19997.95 | 13984.15 |      |           |          | R-18 | -19926.37 | 14049.62 |      |      |      |
| Y-19 | -20007.06 | 13989.37 |      |           |          | R-19 | -19923.98 | 14048.39 |      |      |      |
| Y-20 | -20019.24 | 13996.34 |      |           |          | R-20 | -19928.25 | 14038.70 |      |      |      |
| Y-21 | -19950.38 | 14043.35 |      |           |          | R-21 | -19938.28 | 14030.19 |      |      |      |
| Y-22 | -19944.72 | 14051.94 |      |           |          | R-22 | -19940.71 | 14032.84 |      |      |      |
| Y-23 | -19938.66 | 14055.90 |      |           |          |      |           |          |      |      |      |
| Y-24 | -19926.37 | 14049.62 |      |           |          |      |           |          |      |      |      |
| Y-25 | -19920.69 | 14046.71 |      |           |          |      |           |          |      |      |      |
| Y-26 | -19917.88 | 14044.84 |      |           |          |      |           |          |      |      |      |
| Y-27 | -19915.34 | 14043.14 |      |           |          |      |           |          |      |      |      |
| Y-28 | -19909.56 | 14039.29 |      |           |          |      |           |          |      |      |      |
| Y-29 | -19914.82 | 14027.90 |      |           |          |      |           |          |      |      |      |
| Y-30 | -19925.81 | 14016.64 |      |           |          |      |           |          |      |      |      |
|      |           |          |      |           |          |      |           |          |      |      |      |