


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |        |
|------|--------|
| 調査年度 | 平成26年度 |
|------|--------|

|         |      |         |     |     |     |       |
|---------|------|---------|-----|-----|-----|-------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-1123 | 箇所名 | 角来3 | 所在地 | 佐倉市角来 |
|---------|------|---------|-----|-----|-----|-------|



## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成26年度

[illegible]