


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成25年度

|         |      |         |     |      |     |           |
|---------|------|---------|-----|------|-----|-----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-1130 | 箇所名 | 飯田11 | 所在地 | 佐倉市飯田、飯田台 |
|---------|------|---------|-----|------|-----|-----------|



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
  - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

