


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図							調査年度	2023
急 傾 斜 地 の 位 置	箇所番号	II-121K2021-1	箇所名	新戸7	所在地	勝浦市新戸、中谷		



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-121K2021-1	箇所名	新戸7	所在地	勝浦市新戸、中谷
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------


[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

		調査年度	2023
急傾斜地の位置	箇所番号	II-121K2021-2	箇所名
		新戸7	
		所在地	勝浦市新戸、中谷



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-121K2021-2	箇所名	新戸7	所在地	勝浦市新戸、中谷
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)