急傾斜地の崩壊区域調書

調査年度 平成24年度 様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図 急傾斜地の位置 II -1226 榎戸3 八街市榎戸 箇所番号 箇所名 所在地 R-3 _Y-10 **,** R−6 ~Y-11 R-5-Y-15 Y-12 凡例 ● 危害の恐れのある土地等の端点 危害のおそれのある土地の区域 ■ 著しい危害のおそれのある土地の区域 Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号 R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

| 傾斜地の位置 | 箇所: | 留 写 | II -1226 | 箇所 | 在 | 榎戸3 | | 所在地 | ! 八街市村 | 夏 <i>广</i> | |
|------------------|-----------|------------|----------|-------------|------|------------------|-----------|----------|--------|------------|------|
| 危害の恐れのある土地の座標 | | | | | | 著しい危害の恐れのある土地の座標 | | | | | |
| 地点記 号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | -34630.50 | 41659.09 | | | | R−1 | -34624.20 | 41662.30 | | | |
| Y-2 | -34624.84 | 41661.98 | | | | R-2 | -34621.59 | 41663.64 | | | |
| Y-3 | -34621.59 | 41663.64 | | | | R-3 | -34631.77 | 41681.73 | | | |
| Y-4 | -34618.64 | 41665.13 | | | | R-4 | -34632.51 | 41681.28 | | | |
| Y-5 | -34612.91 | 41668.06 | | | | R-5 | -34635.93 | 41679.22 | | | |
| Y-6 | -34609.73 | 41669.67 | | | | R-6 | -34624.20 | 41662.30 | | | |
| Y-7 | -34619.76 | 41688.16 | | | | | | | | | |
| Y-8 | -34621.08 | 41687.48 | | | | | | | | | |
| Y-9 | -34621.94 | 41687.09 | | | | | | | | | |
| Y-10 | -34628.50 | 41683.71 | | | | | | | | | |
| Y-11 | -34628.66 | 41683.61 | | | | | | | | | |
| Y-12 | -34632.51 | 41681.28 | | | | | | | | | |
| Y-13 | -34636.30 | 41679.00 | | | | | | | | | |
| Y-14 | -34643.13 | 41674.87 | | | | | | | | | |
| Y-15 | -34630.50 | 41659.09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | · |