

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-122K2043-1

箇所名


押日1

所在地

いすみ市岬町押日、岬町中滝



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号

II -122K2043-1

箇所名

押日1

所在地

いすみ市岬町押日、岬町中滝

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-122K2043-2

箇所名


押日1

所在地

いすみ市岬町押日、岬町中滝



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
いすみ市岬町押日、岬町中滝	

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-122K2043-2	箇所名	押日1	所在地	いすみ市岬町押日、岬町中滝
---------	------	--------------	-----	-----	-----	---------------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)