

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-122K2094-1

箇所名


鴨根3

所在地

いすみ市岬町鴨根



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-122K2094-2

箇所名

鴨根3

所在地

いすみ市岬町鴨根



1:1,000

0 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-122K2094-2	箇所名	鴨根3	所在地	いすみ市岬町鴨根					
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-79443.57	47429.53				R1	-79435.68	47439.59			
Y2	-79447.80	47437.20				R2	-79440.43	47445.12			
Y3	-79454.69	47444.42				R3	-79447.66	47451.29			
Y4	-79460.62	47446.22				R4	-79459.90	47452.38			
Y5	-79471.53	47443.99				R5	-79468.99	47452.42			
Y6	-79467.57	47457.14				R6	-79467.57	47457.14			
Y7	-79467.15	47458.54				R7	-79467.15	47458.54			
Y8	-79466.22	47461.61				R8	-79466.23	47461.59			
Y9	-79464.71	47467.52				R9	-79459.25	47458.00			
Y10	-79464.07	47470.01				R10	-79446.74	47452.20			
Y11	-79462.23	47477.20				R11	-79439.38	47446.25			
Y12	-79457.45	47473.44				R12	-79434.68	47440.86			
Y13	-79438.74	47460.01				R13	-79434.93	47440.55			
Y14	-79431.31	47454.92									
Y15	-79430.44	47450.82									
Y16	-79430.86	47449.10									
Y17	-79431.45	47446.64									
Y18	-79431.93	47445.14									
Y19	-79432.40	47444.02									
Y20	-79433.24	47442.68									
Y21	-79434.07	47441.65									
Y22	-79434.07	47441.64									
Y23	-79434.93	47440.55									
Y24	-79436.82	47438.14									

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-122K2094-3

箇所名


鴨根3

所在地

いすみ市岬町鴨根



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


Ⅱ-122K2094-4

箇所名

鴨根3

所在地

いすみ市岬町鴨根



1:1,000

0 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-122K2094-5

箇所名

鴨根3

所在地

いすみ市岬町鴨根



1:1,000

0 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
所在地	いすみ市岬町鴨根

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-122K2094-5	箇所名	鴨根3	所在地	いすみ市岬町鴨根					
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-79167.91	47561.60				R1	-79163.30	47566.41			
Y2	-79169.34	47568.93				R2	-79164.51	47572.73			
Y3	-79173.01	47574.99				R3	-79167.98	47579.85			
Y4	-79188.37	47575.21				R4	-79179.67	47585.15			
Y5	-79202.64	47589.12				R5	-79191.28	47593.39			
Y6	-79201.45	47604.72				R6	-79191.63	47604.10			
Y7	-79191.59	47604.10				R7	-79191.59	47604.10			
Y8	-79184.88	47603.68				R8	-79184.88	47603.68			
Y9	-79180.28	47603.39				R9	-79180.88	47603.43			
Y10	-79175.05	47603.49				R10	-79178.06	47598.37			
Y11	-79174.80	47603.51				R11	-79175.87	47589.49			
Y12	-79172.37	47603.72				R12	-79165.02	47582.71			
Y13	-79169.92	47604.22				R13	-79159.69	47576.53			
Y14	-79168.22	47604.76				R14	-79158.40	47571.53			
Y15	-79165.09	47605.75				R15	-79159.47	47570.41			
Y16	-79162.20	47604.33				R16	-79161.61	47568.18			
Y17	-79167.43	47599.14									
Y18	-79155.02	47592.35									
Y19	-79146.88	47586.63									
Y20	-79146.61	47583.85									
Y21	-79148.15	47582.23									
Y22	-79153.52	47576.63									
Y23	-79159.47	47570.41									
Y24	-79161.61	47568.18									

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-122K2094-6

箇所名


鴨根3

所在地

いすみ市岬町鴨根



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)