

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-122K2140-1

箇所名


高谷14

所在地

いすみ市高谷



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


Ⅱ-122K2140-2

箇所名


高谷14

所在地

いすみ市高谷



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-122K2140-2	箇所名	高谷14	所在地	いすみ市高谷
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)