

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-123K2001-1

箇所名


栗又21

所在地

夷隅郡大多喜町栗又



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-123K2001-1	箇所名	栗又21	所在地	夷隅郡大多喜町栗又
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-123K2001-2

箇所名


栗又21

所在地

夷隅郡大多喜町栗又



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-123K2001-2	箇所名	栗又21	所在地	夷隅郡大多喜町栗又
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-123K2001-4

箇所名

栗又21

所在地

夷隅郡大多喜町栗又



1:1,000

0 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-123K2001-4	箇所名	粟又21	所在地	夷隅郡大多喜町粟又
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-87166.57	31717.82				R1	-87175.30	31722.28			
Y2	-87178.93	31719.63				R2	-87187.90	31721.93			
Y3	-87169.52	31708.62				R3	-87182.67	31709.97			
Y4	-87172.86	31692.80				R4	-87184.28	31690.17			
Y5	-87174.80	31690.39				R5	-87190.86	31677.17			
Y6	-87176.04	31688.47				R6	-87195.32	31677.29			
Y7	-87176.78	31687.14				R7	-87197.02	31677.33			
Y8	-87177.83	31685.03				R8	-87199.79	31677.40			
Y9	-87178.70	31683.13				R9	-87194.11	31693.80			
Y10	-87179.25	31681.31				R10	-87194.39	31711.18			
Y11	-87179.79	31679.48				R11	-87192.20	31723.03			
Y12	-87181.83	31676.94				R12	-87185.10	31727.29			
Y13	-87195.32	31677.29				R13	-87181.35	31725.37			
Y14	-87197.02	31677.33				R14	-87177.75	31723.54			
Y15	-87205.12	31677.54									
Y16	-87213.38	31677.75									
Y17	-87215.12	31677.80									
Y18	-87208.34	31699.06									
Y19	-87209.01	31712.69									
Y20	-87204.99	31726.31									
Y21	-87199.70	31734.75									
Y22	-87197.39	31733.57									
Y23	-87190.79	31730.20									
Y24	-87181.35	31725.37									
Y25	-87177.75	31723.54									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-123K2001-5

箇所名


栗又21

所在地

夷隅郡大多喜町栗又



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-123K2001-5	箇所名	栗又21	所在地	夷隅郡大多喜町栗又
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)