

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-123K2002-3

箇所名

栗又22

所在地

夷隅郡大多喜町栗又



1:1,000

0 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
所在地	夷隅郡大多喜町粟又

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-123K2002-3	箇所名	粟又22		所在地	夷隅郡大多喜町粟又				
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-87150.99	32202.81				R1	-87155.15	32199.63			
Y2	-87142.56	32199.50				R2	-87148.14	32194.95			
Y3	-87127.02	32195.06				R3	-87133.77	32188.36			
Y4	-87121.95	32186.76				R4	-87128.36	32181.27			
Y5	-87107.82	32183.39				R5	-87118.48	32176.06			
Y6	-87098.81	32162.70				R6	-87109.00	32158.91			
Y7	-87093.42	32141.86				R7	-87108.92	32140.83			
Y8	-87102.18	32119.38				R8	-87112.16	32123.28			
Y9	-87118.05	32106.72				R9	-87123.72	32111.65			
Y10	-87126.39	32102.66				R10	-87131.47	32107.17			
Y11	-87130.70	32099.31				R11	-87134.71	32102.68			
Y12	-87135.94	32103.72				R12	-87135.94	32103.72			
Y13	-87138.35	32105.75				R13	-87138.35	32105.75			
Y14	-87143.93	32110.45				R14	-87136.91	32112.00			
Y15	-87146.82	32112.88				R15	-87130.04	32117.14			
Y16	-87151.58	32116.89				R16	-87123.45	32127.70			
Y17	-87149.57	32123.25				R17	-87125.62	32139.71			
Y18	-87143.10	32128.50				R18	-87120.80	32154.53			
Y19	-87138.78	32133.70				R19	-87128.79	32168.97			
Y20	-87141.71	32138.63				R20	-87135.07	32175.52			
Y21	-87136.58	32148.66				R21	-87141.32	32180.87			
Y22	-87141.28	32160.39				R22	-87154.16	32190.05			
Y23	-87147.08	32165.23				R23	-87158.93	32196.74			
Y24	-87152.92	32169.35				R24	-87157.84	32197.57			
Y25	-87166.99	32179.61									
Y26	-87172.04	32186.72									
Y27	-87166.99	32190.58									
Y28	-87164.09	32192.79									
Y29	-87158.93	32196.74									
Y30	-87157.84	32197.57									

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)