

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-123K2013-2	箇所名	横山19	所在地	夷隅郡大多喜町横山
---------	------	---------------	-----	------	-----	-----------



