急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-123K2091-2	箇所名	葛藤15	所在地	夷隅郡大多喜町葛藤
---------	------	---------------	-----	------	-----	-----------

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 II-123K2091-3 箇所名 葛藤15 所在地 夷隅郡大多喜町葛藤