

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


Ⅱ-123K2214-2

箇所名


平沢19

所在地

夷隅郡大多喜町平沢



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-123K2214-2	箇所名	平沢19	所在地	夷隅郡大多喜町平沢
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)