


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-123K2218-1	箇所名	平沢23	所在地	夷隅郡大多喜町平沢
---------	------	---------------	-----	------	-----	-----------







# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-123K2218-2	箇所名	平沢23	所在地	夷隅郡大多喜町平沢
---------	------	---------------	-----	------	-----	-----------



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-123K2218-2	箇所名	平沢23	所在地	夷隅郡大多喜町平沢
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-88163.24	36163.50				R1	-88129.76	36182.39			
Y2	-88173.23	36180.54				R2	-88138.42	36196.74			
Y3	-88167.93	36191.50				R3	-88134.93	36211.73			
Y4	-88167.47	36191.78				R4	-88142.35	36217.63			
Y5	-88170.50	36198.09				R5	-88145.18	36227.83			
Y6	-88175.10	36201.82				R6	-88149.90	36232.04			
Y7	-88203.64	36223.95				R7	-88169.26	36243.16			
Y8	-88162.75	36246.80				R8	-88162.75	36246.80			
Y9	-88159.99	36248.34				R9	-88159.99	36248.34			
Y10	-88156.35	36250.37				R10	-88156.35	36250.37			
Y11	-88151.59	36253.44				R11	-88151.59	36253.44			
Y12	-88145.35	36258.10				R12	-88145.35	36258.10			
Y13	-88136.56	36266.04				R13	-88136.56	36266.04			
Y14	-88132.96	36269.74				R14	-88133.78	36268.90			
Y15	-88128.92	36274.14				R15	-88122.67	36264.70			
Y16	-88127.04	36276.20				R16	-88117.81	36259.98			
Y17	-88122.16	36281.51				R17	-88113.60	36254.69			
Y18	-88111.77	36277.77				R18	-88097.46	36231.98			
Y19	-88107.10	36272.56				R19	-88092.25	36218.22			
Y20	-88102.82	36267.49				R20	-88086.54	36206.78			
Y21	-88083.10	36238.40				R21	-88119.69	36188.07			
Y22	-88078.49	36224.63				R22	-88124.61	36185.30			
Y23	-88073.44	36214.16									
Y24	-88078.67	36211.21									
Y25	-88082.15	36209.25									
Y26	-88119.69	36188.07									
Y27	-88124.61	36185.30									

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-123K2218-4	箇所名	平沢23	所在地	夷隅郡大多喜町平沢
---------	------	---------------	-----	------	-----	-----------

