

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


Ⅱ-123K2233-2

箇所名

平沢34

所在地

夷隅郡大多喜町平沢



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
夷隅郡大多喜町平沢	

[illegible]