| 様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標係 | I直図 | | | 調査年度 | 平成28年度 |
|------------------------|-------------------|--------------|---------------------|---|-----------------------|
| 急 傾 斜 地 の 位 置 箇所番号 | <i>Ⅱ-1276</i> 箇所名 | <i>吉高4</i> 所 | 在地 印西市吉高 | Î | |
| | | | | | , L |
| | | 2 | | | |
| | 1 | | | | |
| | | | | 凡 例 | |
| | | | □ 危 □ 著 Y-1 危 | 害のおそれのある土地等害のおそれのある土地等しい危害のおそれのある土地のある土地をまのおそれのある土地でしい危害のおそれのある | の区域 る土地の区域 地点記号 |

| 急傾斜地の位置 箇所番号 <i>II-1276</i> 箇所名 | 様式5-4 危害のおそれのある | 土地等の座標位置図① | | | | | 調査年度 | 平成28年度 | |
|---|-----------------|--------------|---------|-----|-------|-------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| Y-4 Y-7 Y-7 Y-1 Y-17 R-10 R-10 Y-17 R-2 R-4 Y-9 R-5 | 急 傾 斜 地 の 位 置 | 箇所番号 II-1276 | 箇所名 | 吉高4 | 所在地 月 | 7西市吉高 | • | | |
| Y-3 $Y-6$ $Y-7$ $Y-1$ | | | | Y-5 | | | | | Ň |
| Y-1 Y-17 R-10 R-2 R-4 Y-9 R-5 | | Y-3 | Y-4 | × | -7 | | | | |
| Y-17 R-5 | | | R-1 | R-2 | | | | | |
| Y-16 R-6 R-7 | | R-10 | R-8 | R-5 | | | | | |
| Y-15 Y-14 Y-11 凡例 | | | R-9 | | Y-10 | | Я. | 例 | |
| Y-13 | | Y-13 | | | | Y-1 | 危害のおそれのあ 著しい危害のおそ 危害のおそれのあ | る土地の区域 れのある土地の区域 る土地 地点記号 | |

| 様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図② | | | | | 調査年度 | 平成28年度 |
|----------------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------|------|--------|
| 急 傾 斜 地 の 位 置 箇所番号 II-1276 | 箇所名 | 吉高4 | 所在地 | 印西市吉高 | | |
| 凡 例 | Y-17 Y-16 Y-15 | Y-2 R-9 | Y-3 Y-4 | Y-6 Y-7 Y-8 | | |

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧①

調査年度 平成28年度

| 頃斜地の位置 | 箇所 | 番号 | II -1276 | 箇所 | 名 | | 吉高4 | | 所在地 | 印西市吉 | 高 | |
|--------|----------|---|-----------------|----------|------|---|------|-------------|-----------|---------------|------|------|
| | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | + 7 L III o = 1 | <u> </u> | | Г | | | | 0 + 7 0 | | |
| | | | ある土地の座村 | | | - | | | い危害の恐れ | | | |
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | 35735.01 | -23209.93 | | | | | R-1 | 35743.30 | | | | |
| Y-2 | 35738.69 | | | | | | R-2 | 35757.85 | | | | |
| Y-3 | 35742.77 | -23198.25 | | | | | R-3 | 35764.38 | | | | |
| Y-4 | 35753.30 | | | | | | R-4 | 35765.07 | | | | |
| Y-5 | 35758.97 | -23191.05 | | | | | R−5 | 35766.84 | -23212.34 | | | |
| Y-6 | 35760.86 | -23196.17 | | | | | R-6 | 35767.09 | -23213.01 | | | |
| Y-7 | 35762.43 | -23200.43 | | | | | R-7 | 35759.18 | -23215.75 | | | |
| Y-8 | 35765.07 | -23207.57 | | | | | R-8 | 35745.39 | -23216.39 | | | |
| Y-9 | 35766.84 | -23212.34 | | | | | R-9 | 35739.34 | -23220.88 | | | |
| Y-10 | 35769.79 | -23220.32 | | | | | R-10 | 35736.87 | -23217.26 | | | |
| Y-11 | 35760.80 | -23220.98 | | | | | | | | | | |
| Y-12 | 35750.77 | -23231.13 | | | | | | | | | | |
| Y-13 | 35742.50 | -23225.52 | | | | | | | | | | |
| Y-14 | 35739.44 | -23221.04 | | | | | | | | | | |
| Y-15 | 35736.87 | -23217.26 | | | | | | | | | | |
| Y-16 | 35733.99 | -23213.05 | | | | | | | | | | |
| Y-17 | 35733.61 | -23212.49 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧②

調査年度

平成28年度

| 頃斜地の位置 | 箇所 | 番号 | II -1276 | 箇所 | 名 | | 吉高4 | | 所在地 | 印西市吉 | 高 | |
|--------|----------|-----------|----------|------|------|---|------|----------|------------------|------|------|------|
| | | | | | | 1 | | | <u> </u> | | | |
| | | | ある土地の座標 | | 1 | | | | 著しい危害の恐れのある土地の座標 | | | |
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | 35774.48 | -23159.70 | | | | | R-1 | 35788.63 | -23159.57 | | | |
| Y-2 | 35778.02 | -23158.66 | | | | | R-2 | 35789.63 | -23160.61 | | | |
| Y-3 | 35785.53 | -23156.33 | | | | | R-3 | 35780.70 | -23173.49 | | | |
| Y-4 | 35787.11 | -23157.98 | | | | | R-4 | 35782.96 | -23183.10 | | | |
| Y-5 | 35788.63 | -23159.57 | | | | | R-5 | 35786.96 | -23190.43 | | | |
| Y-6 | 35789.98 | -23160.97 | | | | | R-6 | 35785.59 | -23190.50 | | | |
| Y-7 | 35795.55 | -23166.79 | | | | | R-7 | 35783.49 | -23190.62 | | | |
| Y-8 | 35792.98 | -23177.56 | | | | | R-8 | 35780.52 | -23183.41 | | | |
| Y-9 | 35792.64 | -23181.86 | | | | | R-9 | 35779.15 | -23172.97 | | | |
| Y-10 | 35793.48 | -23190.07 | | | | | | | | | | |
| Y-11 | 35785.59 | -23190.50 | | | | | | | | | | |
| Y-12 | 35783.49 | -23190.62 | | | | | | | | | | |
| Y-13 | 35779.70 | -23190.83 | | | | | | | | | | |
| Y-14 | 35774.50 | -23191.12 | | | | | | | | | | |
| Y-15 | 35769.71 | -23191.38 | | | | | | | | | | |
| Y-16 | 35768.24 | -23184.98 | | | | | | | | | | |
| Y-17 | 35768.30 | -23169.38 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |