


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成22年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-130028	箇所名	下布施22	所在地	千葉県いすみ市下布施大寺
---------	------	-----------	-----	-------	-----	--------------



凡例

- 計測基準点
- 器械点
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点
- 砂防基盤図上の急傾斜地上端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成22年度