


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

急傾斜地の位置	箇所番号	II-130032	箇所名	須賀谷31	所在地	いすみ市須賀谷	調査年度	平成23年度
---------	------	-----------	-----	-------	-----	---------	------	--------



凡例

- 計測基準点
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度