


急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-130044 箇所名 横沢33 所在地 いすみ市岬町横沢



2-4388-2

凡 例	
●	計測基準点
▲	急傾斜地下端点
■	急傾斜地上端点
●	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度