

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-130048

箇所名

谷上17

所在地

いすみ市岬町谷上



凡例

- 計測基準点
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-130048	箇所名	谷上17	所在地	いすみ市岬町谷上
---------	------	-----------	-----	------	-----	----------

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	47921.70	-73088.42			
Y-2	47899.62	-73071.20			
Y-3	47896.57	-73073.73			
Y-4	47890.59	-73063.58			
Y-5	47879.30	-73068.12			
Y-6	47885.92	-73059.50			
Y-7	47882.33	-73047.73			
Y-8	47867.45	-73020.81			
Y-9	47865.97	-72993.92			
Y-10	47868.84	-72950.47			
Y-11	47883.13	-72939.76			
Y-12	47885.62	-72928.83			
Y-13	47887.15	-72915.63			
Y-14	47856.15	-72902.55			
Y-15	47849.26	-72919.46			
Y-16	47856.74	-72928.38			
Y-17	47858.15	-72948.61			
Y-18	47864.73	-72997.97			
Y-19	47872.90	-73008.11			
Y-20	47885.17	-73021.85			
Y-21	47892.65	-73030.52			
Y-22	47885.30	-73043.92			
Y-23	47884.74	-73056.42			
Y-24	47909.60	-73060.05			

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	47891.85	-73114.41			
R-2	47877.14	-73103.38			
R-3	47868.07	-73096.29			
R-4	47860.48	-73082.71			
R-5	47850.53	-73070.62			
R-6	47856.96	-73057.20			
R-7	47854.92	-73046.35			
R-8	47844.01	-73027.64			
R-9	47843.89	-73005.40			
R-10	47851.29	-72941.85			
R-11	47857.14	-72926.54			
R-12	47863.59	-72915.80			
R-13	47866.14	-72906.77			
R-14	47876.57	-72911.18			
R-15	47874.65	-72926.13			
R-16	47867.96	-72939.60			
R-17	47864.79	-72953.99			
R-18	47869.26	-72993.99			
R-19	47876.86	-73003.92			
R-20	47889.44	-73017.26			
R-21	47903.74	-73024.19			
R-22	47898.80	-73039.43			
R-23	47898.38	-73050.76			
R-24	47914.20	-73054.51			