


急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-130053 箇所名 椎木7 所在地 いすみ市岬町椎木



| 凡 例 | |
|-----|-----------------|
| ● | 計測基準点 |
| ▲ | 急傾斜地下端点 |
| ■ | 急傾斜地上端点 |
| ● | 危険のある土地の区域 |
| ■ | 著しい危険のある土地の区域 |
| Y-1 | 危険のある土地 地点記号 |
| R-1 | 著しい危険のある土地 地点記号 |

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度