


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-130056	箇所名	谷上24	所在地	いすみ市岬町谷上
---------	------	-----------	-----	------	-----	----------



凡例	
●	計測基準点
▲	急傾斜地下端点
■	急傾斜地上端点
●	危害のある土地の区域
■	著しい危害のある土地の区域
Y-1	危害のある土地 地点記号
R-1	著しい危害のある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度