


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成29年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-131386	箇所名	葛藤9	所在地	大多喜町葛藤
---------	------	-----------	-----	-----	-----	--------



●	危害のおそれのある土地等の端点
□ (Yellow)	危害のおそれのある土地の区域
□ (Red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

