# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の平坦部展開図

| 調査年度 | 平成30年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-131696 | 箇所名 | 平沢9 | 所在地 | 千葉県夷隅郡大多喜町平沢 |
|---|---|---|---|---|---|---|




千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

| 調査年度 | 平成30年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-131696 | 箇所名 | 平沢9 | 所在地 | 千葉県夷隅郡大多喜町平沢 |
|---|---|---|---|---|---|---|

危害のおそれのある土地の区域の座標（土砂災害警戒区域）

| 地点記号 | X（m） | Y（m） | 地点記号 | X（m） | Y（m） |
|---|---|---|---|---|---|
| Y-1 | -87425.2325 | 35677.3964 | | | |
| Y-2 | -87424.5244 | 35678.5535 | | | |
| Y-3 | -87461.9385 | 35697.9142 | | | |
| Y-4 | -87451.8724 | 35682.4660 | | | |
| Y-5 | -87441.7904 | 35661.1230 | | | |
| Y-6 | -87441.7383 | 35660.2580 | | | |
| Y-7 | -87441.5259 | 35656.7308 | | | |
| Y-8 | -87441.4839 | 35650.2645 | | | |
| Y-9 | -87441.7417 | 35643.7919 | | | |
| Y-10 | -87440.4129 | 35648.3584 | | | |
| Y-11 | -87438.9478 | 35653.3937 | | | |
| Y-12 | -87438.0648 | 35656.4282 | | | |

著しい危害のおそれのある土地の区域の座標（土砂災害特別警戒区域）

| 地点記号 | X（m） | Y（m） | 地点記号 | X（m） | Y（m） |
|---|---|---|---|---|---|
| R-1 | -87435.1960 | 35661.1159 | | | |
| R-2 | -87432.6675 | 35665.2475 | | | |
| R-3 | -87429.4740 | 35670.4658 | | | |
| R-4 | -87451.4419 | 35681.8053 | | | |
| R-5 | -87446.6523 | 35674.4550 | | | |
| R-6 | -87444.1717 | 35670.6480 | | | |
| R-7 | -87442.3725 | 35665.8327 | | | |
| R-8 | -87442.3544 | 35665.6860 | | | |