


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 気概のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成30年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-131720	箇所名	小田代9	所在地	夷隅郡大多喜町小田代
---------	------	-----------	-----	------	-----	------------



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
 - 黄色い線 危害のおそれのある土地の区域
 - 赤い線 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y1 危害の恐れのある土地 地点記号
 - R1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

1:1,000

