

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-131K2056-1

箇所名


古茂口30

所在地

館山市古茂口



1:500



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-131K2056-1	箇所名	古茂口30	所在地	館山市古茂口
---------	------	--------------	-----	-------	-----	--------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-131K2056-2

箇所名

古茂口30

所在地

館山市古茂口



1:500

0 10 20 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
館山市古茂口	

[illegible]