


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

		調査年度	2023
急傾斜地の位置	箇所番号	II-131K2294	箇所名
		東長田20	所在地
		館山市東長田	



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-131K2294	箇所名	東長田20	所在地	館山市東長田
---------	------	------------	-----	-------	-----	--------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)