


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

急傾斜地の位置 箇所番号 II-132K2018 箇所名 粟斗10 所在地 鴨川市粟斗、花房

調査年度

2024



| 凡例 | |
|----|---------------------|
| ■ | 危害のおそれのある土地の区域 |
| ■ | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| Y1 | 危害のおそれのある土地 地点記号 |
| R1 | 著しい危害のおそれのある土地 地点記号 |
| ▲ | 急傾斜地下端点 |
| ■ | 急傾斜地上端点 |

0 25 50 m
1:500

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 | 2024

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県