

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置 箇所番号 II-132K2033-1 箇所名 貞渚11 所在地 鶴川市貞渚

急傾斜地の位置

箇所番号


II-132K2033-1

箇所名

貝渚11

所在地

鴨川市貝渚



1:1,000

0

2

50

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2033-1	箇所名	貝渚11	所在地	鵠川市貝渚
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)


千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 II-132K2033-2 箇所名 貝渚11 所在地 鶴川市貝渚

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県