

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-132K2144-1

箇所名

坂東2

所在地

鴨川市坂東



凡例

- 危険のおそれのある土地の区域
- 著しい危険のおそれのある土地の区域
- Y1 危険のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危険のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



1:500

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系（測地成果2011）