


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

急傾斜地の位置 箇所番号 II-132K2249-1 箇所名 打墨20 所在地 鴨川市打墨


調査年度

2024



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- ▲ 危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置		箇所番号	II-132K2249-1		箇所名	打墨20		所在地	鴨川市打墨				
危害のおそれのある土地の座標													
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号				
Y1	-95701.34	21991.49	Y31	-95786.36	22013.11	R1	-95773.93	21995.38					
Y2	-95706.06	21996.11	Y32	-95784.02	22002.03	R2	-95783.61	22000.10					
Y3	-95707.06	21996.31	Y33	-95782.00	21992.47	R3	-95782.00	21992.47					
Y4	-95710.24	21997.76	Y34	-95781.81	21991.60	R4	-95781.81	21991.60					
Y5	-95712.56	22000.66	Y35	-95781.70	21990.81	R5	-95781.70	21990.81					
Y6	-95712.18	22002.10	Y36	-95781.53	21988.48	R6	-95781.53	21988.48					
Y7	-95713.75	22003.64	Y37	-95781.19	21985.92	R7	-95781.19	21985.92					
Y8	-95714.96	22000.27	Y38	-95780.75	21983.56	R8	-95781.09	21985.37					
Y9	-95717.85	22002.73	Y39	-95780.64	21982.79	R9	-95768.46	21985.11					
Y10	-95719.52	22003.85	Y40	-95780.45	21980.63	R10	-95765.01	21991.81					
Y11	-95721.28	22004.81	Y41	-95780.25	21978.97	R11	-95742.20	21995.33					
Y12	-95723.59	22005.57	Y42	-95780.01	21976.99	R12	-95733.23	21991.29					
Y13	-95727.23	22006.33	Y43	-95779.04	21969.05	R13	-95724.21	21991.42					
Y14	-95729.45	22006.92	Y44	-95757.23	21973.30	R14	-95706.14	21981.87					
Y15	-95731.98	22008.08	Y45	-95759.52	21976.94	R15	-95705.99	21982.18					
Y16	-95735.63	22010.37	Y46	-95746.03	21979.30	R16	-95703.91	21986.35					
Y17	-95738.28	22011.74	Y47	-95734.61	21972.72	R17	-95722.04	22001.34					
Y18	-95743.95	22013.56	Y48	-95728.02	21973.97	R18	-95732.27	22004.16					
Y19	-95747.01	22014.52	Y49	-95714.48	21965.18	R19	-95739.30	22007.49					
Y20	-95750.74	22015.35	Y50	-95710.64	21972.87	R20	-95772.06	22005.93					
Y21	-95754.91	22015.19	Y51	-95710.01	21974.13								
Y22	-95758.36	22014.52	Y52	-95705.99	21982.18								
Y23	-95760.58	22013.92	Y53	-95703.30	21987.56								
Y24	-95764.87	22013.13											
Y25	-95767.09	22013.01											
Y26	-95771.02	22012.41											
Y27	-95775.30	22012.41											
Y28	-95776.97	22012.73											
Y29	-95778.00	22013.00											
Y30	-95777.14	22005.28											

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

急傾斜地の位置 箇所番号 II-132K2249-3 箇所名 打墨20 所在地 鴨川市打墨

調査年度

2024



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点

0 50 100 m

1:1,000

千葉県



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 *2024*

平面直角座標系: 第IX系(測地成果2011)

千葉県