


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度


2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2421-1	箇所名	北小町4	所在地	鶴川市北小町
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置		箇所番号	II-132K2421-1		箇所名	北小町4		所在地	鴨川市北小町		
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-95740.957	19004.225	Y31			R1	-95698.304	18999.933	R31		
Y2	-95703.279	19001.531	Y32			R2	-95696.115	18999.231	R32		
Y3	-95696.115	18999.231	Y33			R3	-95693.758	18998.474	R33		
Y4	-95693.758	18998.474	Y34			R4	-95675.138	19013.918	R34		
Y5	-95687.282	18996.395	Y35			R5	-95676.621	19023.646	R35		
Y6	-95682.477	18994.852	Y36			R6	-95675.914	19027.929	R36		
Y7	-95677.761	18993.338	Y37			R7	-95678.056	19028.666	R37		
Y8	-95660.171	19016.122	Y38			R8	-95685.989	19030.966	R38		
Y9	-95660.321	19021.460	Y39			R9	-95691.508	19031.655	R39		
Y10	-95660.033	19022.466	Y40			R10	-95702.545	19030.800	R40		
Y11	-95663.686	19023.723	Y41			R11	-95707.042	19030.451	R41		
Y12	-95669.490	19025.719	Y42			R12	-95713.071	19029.984	R42		
Y13	-95678.056	19028.666	Y43			R13	-95712.739	19019.238	R43		
Y14	-95685.989	19030.966	Y44			R14	-95704.445	19009.602	R44		
Y15	-95691.508	19031.655	Y45			R15			R45		
Y16	-95702.545	19030.800	Y46			R16			R46		
Y17	-95707.042	19030.451	Y47			R17			R47		
Y18	-95752.396	19026.936	Y48			R18			R48		
Y19	-95751.605	19013.235	Y49			R19			R49		
Y20			Y50			R20			R50		
Y21			Y51			R21			R51		
Y22			Y52			R22			R52		
Y23			Y53			R23			R53		
Y24			Y54			R24			R54		
Y25			Y55			R25			R55		
Y26			Y56			R26			R56		
Y27			Y57			R27			R57		
Y28			Y58			R28			R58		
Y29			Y59			R29			R59		
Y30			Y60			R30			R60		

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

千葉県