

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-132K2423

箇所名

北小町5


所在地

鴨川市北小町



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号		II-132K2423		箇所名		北小町5		所在地		鴨川市北小町		
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標								
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-95656.198	19090.659	Y31			R1	-95654.391	19079.722	R31					
Y2	-95654.458	19080.127	Y32			R2	-95653.244	19072.781	R32					
Y3	-95653.244	19072.781	Y33			R3	-95652.314	19067.402	R33					
Y4	-95652.314	19067.402	Y34			R4	-95652.243	19066.728	R34					
Y5	-95651.904	19063.526	Y35			R5	-95637.933	19060.113	R35					
Y6	-95651.768	19059.192	Y36			R6	-95625.685	19049.389	R36					
Y7	-95651.721	19057.688	Y37			R7	-95617.431	19045.997	R37					
Y8	-95651.849	19049.194	Y38			R8	-95613.229	19052.170	R38					
Y9	-95640.631	19041.905	Y39			R9	-95606.115	19062.887	R39					
Y10	-95632.710	19033.252	Y40			R10	-95603.367	19066.767	R40					
Y11	-95626.292	19031.303	Y41			R11	-95600.459	19070.732	R41					
Y12	-95623.354	19036.618	Y42			R12	-95597.357	19074.961	R42					
Y13	-95621.278	19039.951	Y43			R13	-95605.267	19079.745	R43					
Y14	-95618.383	19044.599	Y44			R14	-95626.792	19090.961	R44					
Y15	-95613.229	19052.170	Y45			R15			R45					
Y16	-95606.115	19062.887	Y46			R16			R46					
Y17	-95603.367	19066.767	Y47			R17			R47					
Y18	-95600.459	19070.732	Y48			R18			R48					
Y19	-95576.753	19103.054	Y49			R19			R49					
Y20	-95584.650	19108.017	Y50			R20			R50					
Y21	-95616.244	19118.150	Y51			R21			R51					
Y22			Y52			R22			R52					
Y23			Y53			R23			R53					
Y24			Y54			R24			R54					
Y25			Y55			R25			R55					
Y26			Y56			R26			R56					
Y27			Y57			R27			R57					
Y28			Y58			R28			R58					
Y29			Y59			R29			R59					
Y30			Y60			R30			R60					

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系: 第IX系(測地成果2011)