

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-132K2450-3

箇所名


和泉11

所在地

鴨川市和泉



- 凡例
- 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
  - R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
  - ▲ 急傾斜地下端点
  - 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

|                |            |           |      |               |      |                   |            |           |      |      |      |       |      |      |
|----------------|------------|-----------|------|---------------|------|-------------------|------------|-----------|------|------|------|-------|------|------|
| 急傾斜地の位置        |            | 箇所番号      |      | II-132K2450-3 |      | 箇所名               |            | 和泉11      |      | 所在地  |      | 鶴川市和泉 |      |      |
| 危害のおそれのある土地の座標 |            |           |      |               |      | 著しい危害のおそれのある土地の座標 |            |           |      |      |      |       |      |      |
| 地点記号           | X(m)       | Y(m)      | 地点記号 | X(m)          | Y(m) | 地点記号              | X(m)       | Y(m)      | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号  | X(m) | Y(m) |
| Y1             | -94255.168 | 24925.638 | Y31  |               |      | R1                | -94255.168 | 24925.638 | R31  |      |      |       |      |      |
| Y2             | -94253.993 | 24920.226 | Y32  |               |      | R2                | -94253.993 | 24920.226 | R32  |      |      |       |      |      |
| Y3             | -94253.755 | 24919.130 | Y33  |               |      | R3                | -94253.755 | 24919.130 | R33  |      |      |       |      |      |
| Y4             | -94249.779 | 24900.808 | Y34  |               |      | R4                | -94251.333 | 24907.970 | R34  |      |      |       |      |      |
| Y5             | -94248.983 | 24897.016 | Y35  |               |      | R5                | -94243.824 | 24911.216 | R35  |      |      |       |      |      |
| Y6             | -94247.725 | 24891.021 | Y36  |               |      | R6                | -94212.670 | 24911.642 | R36  |      |      |       |      |      |
| Y7             | -94240.787 | 24895.625 | Y37  |               |      | R7                | -94202.185 | 24894.784 | R37  |      |      |       |      |      |
| Y8             | -94221.920 | 24902.020 | Y38  |               |      | R8                | -94188.452 | 24886.616 | R38  |      |      |       |      |      |
| Y9             | -94210.179 | 24883.962 | Y39  |               |      | R9                | -94187.109 | 24892.599 | R39  |      |      |       |      |      |
| Y10            | -94191.719 | 24871.492 | Y40  |               |      | R10               | -94186.250 | 24896.428 | R40  |      |      |       |      |      |
| Y11            | -94190.647 | 24876.561 | Y41  |               |      | R11               | -94185.934 | 24897.834 | R41  |      |      |       |      |      |
| Y12            | -94189.650 | 24881.276 | Y42  |               |      | R12               | -94185.960 | 24897.840 | R42  |      |      |       |      |      |
| Y13            | -94187.109 | 24892.599 | Y43  |               |      | R13               | -94192.350 | 24901.140 | R43  |      |      |       |      |      |
| Y14            | -94186.250 | 24896.428 | Y44  |               |      | R14               | -94193.019 | 24901.757 | R44  |      |      |       |      |      |
| Y15            | -94185.934 | 24897.834 | Y45  |               |      | R15               | -94196.395 | 24902.518 | R45  |      |      |       |      |      |
| Y16            | -94185.960 | 24897.840 | Y46  |               |      | R16               | -94201.524 | 24910.823 | R46  |      |      |       |      |      |
| Y17            | -94192.350 | 24901.140 | Y47  |               |      | R17               | -94207.950 | 24918.156 | R47  |      |      |       |      |      |
| Y18            | -94195.930 | 24904.440 | Y48  |               |      | R18               | -94246.612 | 24925.549 | R48  |      |      |       |      |      |
| Y19            | -94215.130 | 24926.350 | Y49  |               |      | R19               | -94250.960 | 24926.422 | R49  |      |      |       |      |      |
| Y20            | -94216.630 | 24928.480 | Y50  |               |      | R20               |            |           | R50  |      |      |       |      |      |
| Y21            | -94218.310 | 24930.330 | Y51  |               |      | R21               |            |           | R51  |      |      |       |      |      |
| Y22            | -94220.240 | 24930.980 | Y52  |               |      | R22               |            |           | R52  |      |      |       |      |      |
| Y23            | -94222.530 | 24931.480 | Y53  |               |      | R23               |            |           | R53  |      |      |       |      |      |
| Y24            | -94225.020 | 24931.780 | Y54  |               |      | R24               |            |           | R54  |      |      |       |      |      |
| Y25            | -94227.670 | 24931.690 | Y55  |               |      | R25               |            |           | R55  |      |      |       |      |      |
| Y26            | -94230.770 | 24931.170 | Y56  |               |      | R26               |            |           | R56  |      |      |       |      |      |
| Y27            | -94241.630 | 24928.340 | Y57  |               |      | R27               |            |           | R57  |      |      |       |      |      |
| Y28            | -94247.700 | 24927.030 | Y58  |               |      | R28               |            |           | R58  |      |      |       |      |      |
| Y29            |            |           | Y59  |               |      | R29               |            |           | R59  |      |      |       |      |      |
| Y30            |            |           | Y60  |               |      | R30               |            |           | R60  |      |      |       |      |      |

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


調査年度

2024

|         |      |               |     |      |     |       |
|---------|------|---------------|-----|------|-----|-------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-132K2450-4 | 箇所名 | 和泉11 | 所在地 | 鴨川市和泉 |
|---------|------|---------------|-----|------|-----|-------|



- 凡例
- 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
  - R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
  - ▲ 急傾斜地下端点
  - 急傾斜地上端点



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

II-132K2450-4

箇所名

和泉11

所在地

鵜川市和泉

| 危害のおそれのある土地の座標 |            |           |      |            |           |
|----------------|------------|-----------|------|------------|-----------|
| 地点記号           | X(m)       | Y(m)      | 地点記号 | X(m)       | Y(m)      |
| Y1             | -94059.106 | 25050.613 | Y31  | -94203.279 | 25095.098 |
| Y2             | -94063.114 | 25068.263 | Y32  | -94198.879 | 25083.174 |
| Y3             | -94067.230 | 25072.814 | Y33  | -94198.133 | 25081.628 |
| Y4             | -94073.905 | 25080.193 | Y34  | -94181.500 | 25088.121 |
| Y5             | -94080.653 | 25087.228 | Y35  | -94184.959 | 25082.174 |
| Y6             | -94080.766 | 25087.333 | Y36  | -94186.164 | 25067.160 |
| Y7             | -94084.465 | 25090.728 | Y37  | -94178.162 | 25061.467 |
| Y8             | -94087.860 | 25094.279 | Y38  | -94164.741 | 25033.769 |
| Y9             | -94087.906 | 25094.327 | Y39  | -94137.185 | 25022.409 |
| Y10            | -94101.175 | 25095.544 | Y40  | -94118.817 | 25017.376 |
| Y11            | -94106.531 | 25093.957 | Y41  | -94103.720 | 25020.374 |
| Y12            | -94105.915 | 25095.088 | Y42  | -94109.880 | 25044.390 |
| Y13            | -94107.151 | 25095.619 | Y43  | -94105.880 | 25045.350 |
| Y14            | -94111.559 | 25089.711 | Y44  | -94103.810 | 25042.140 |
| Y15            | -94112.312 | 25089.254 | Y45  | -94100.250 | 25037.950 |
| Y16            | -94112.573 | 25089.323 | Y46  | -94098.610 | 25036.660 |
| Y17            | -94114.045 | 25097.877 | Y47  | -94097.150 | 25035.930 |
| Y18            | -94114.297 | 25103.432 | Y48  | -94095.880 | 25035.740 |
| Y19            | -94099.573 | 25125.461 | Y49  | -94093.330 | 25036.220 |
| Y20            | -94100.635 | 25126.329 | Y50  | -94088.390 | 25037.780 |
| Y21            | -94100.101 | 25127.097 | Y51  | -94087.440 | 25038.100 |
| Y22            | -94135.383 | 25151.974 | Y52  | -94086.120 | 25038.830 |
| Y23            | -94161.892 | 25163.682 | Y53  | -94084.140 | 25039.710 |
| Y24            | -94163.603 | 25162.661 | Y54  | -94083.190 | 25039.830 |
| Y25            | -94167.214 | 25160.505 | Y55  | -94080.690 | 25039.820 |
| Y26            | -94170.249 | 25158.215 | Y56  | -94066.080 | 25043.120 |
| Y27            | -94180.924 | 25150.161 | Y57  | -94060.622 | 25044.702 |
| Y28            | -94187.544 | 25145.783 | Y58  |            |           |
| Y29            | -94198.106 | 25138.797 | Y59  |            |           |
| Y30            | -94194.082 | 25118.811 | Y60  |            |           |

| 著しい危害のおそれのある土地の座標 |            |           |      |      |      |
|-------------------|------------|-----------|------|------|------|
| 地点記号              | X(m)       | Y(m)      | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| R1                | -94158.918 | 25088.673 | R31  |      |      |
| R2                | -94157.284 | 25089.080 | R32  |      |      |
| R3                | -94149.603 | 25090.997 | R33  |      |      |
| R4                | -94138.562 | 25093.752 | R34  |      |      |
| R5                | -94131.053 | 25095.350 | R35  |      |      |
| R6                | -94130.441 | 25103.671 | R36  |      |      |
| R7                | -94123.139 | 25106.801 | R37  |      |      |
| R8                | -94119.311 | 25107.244 | R38  |      |      |
| R9                | -94116.067 | 25108.291 | R39  |      |      |
| R10               | -94111.639 | 25111.466 | R40  |      |      |
| R11               | -94111.212 | 25111.913 | R41  |      |      |
| R12               | -94115.339 | 25117.165 | R42  |      |      |
| R13               | -94117.826 | 25127.367 | R43  |      |      |
| R14               | -94150.321 | 25143.210 | R44  |      |      |
| R15               | -94175.428 | 25154.308 | R45  |      |      |
| R16               | -94180.924 | 25150.161 | R46  |      |      |
| R17               | -94187.342 | 25145.916 | R47  |      |      |
| R18               | -94173.273 | 25130.532 | R48  |      |      |
| R19               | -94167.492 | 25112.037 | R49  |      |      |
| R20               | -94162.959 | 25099.218 | R50  |      |      |
| R21               | -94161.139 | 25096.068 | R51  |      |      |
| R22               | -94155.446 | 25097.470 | R52  |      |      |
| R23               |            |           | R53  |      |      |
| R24               |            |           | R54  |      |      |
| R25               |            |           | R55  |      |      |
| R26               |            |           | R56  |      |      |
| R27               |            |           | R57  |      |      |
| R28               |            |           | R58  |      |      |
| R29               |            |           | R59  |      |      |
| R30               |            |           | R60  |      |      |

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系（測地成果2011）